



調査概要

- 調査員高橋良和(京大教授)植村佳大(京大助教)
- 4月4日(月)空路により仙台空港着. 仙台市~福島市間の東北新幹線沿いに調査
- 4月5日(火) 福島市〜角田市間の 阿武隈川に架かる橋梁 を調査。
 国道6号,沿岸部を北上。 仙台空港着。



阿武隈川に架かる橋梁の調査 概要

- 図に示す阿武隈川に架かる17か所の橋梁を調査
- 文知摺橋以北の 橋梁で一部被害が 確認された。
- 三本木橋以南の 橋梁では被害が 確認されず。







枝野橋(昭和43年竣工)







- 1本の橋脚で軸方向鉄筋の座屈およびコンクリートの剥落を確
- 翠の他の数本の橋脚でコンクリートがひび割れ
- 2022年4月5日時点で通行止め




梁川大橋(平成20年竣工)














桁端部でのゴム支承において、引張応力作用部 に亀裂を数力所確認。環境作用による亀裂か?



伊達崎橋(昭和36年竣工)

地震発生直後は中間橋脚上での 段差により通行止め



● 2022年4月5日時点で段差部が補修され、大型車のみ通行止め





昭和大橋(平成5年竣工)



- 複数の支承が ピンの破断・抜け出し
- 2022年4月5日時点で 通行止め









伊達橋(昭和42年竣工)



- 複数の支承が 損傷・逸脱
- 2022年4月5日時点で 通行止め









伊達橋歩道橋(昭和41年竣工)



● 複数の支承が損傷・逸脱







第一阿武隈川橋梁(昭和42年竣工)



- 柱部のコンクリートが 斜めひび割れ・剥落
- 2022年4月5日時点で 阿武隈急行は運休





月の輪大橋(平成7年竣工)

● 路面の沈下・桁端部でのコンクリートがひび割れ











文知摺橋(昭和54年竣工)



- 落橋防止装置固定部のコンクリートが損傷。
- 地震以前に損傷していた可能性もある。








阿武隈川に架かる橋梁の調査まとめ

- 図に示す阿武隈川に架かる17か所の橋梁を調査
- 枝野橋, 第一阿武隈川橋梁にて, 柱部が損傷
- 梁川大橋,昭和橋,伊達橋, 伊達橋歩道橋にて,支承部が損傷
- 月の輪大橋で路面が沈下,文知摺橋で落橋防止装置固定部が損傷
- 三本木橋以南の橋梁では被害は 確認されなかった





東北新幹線の調査概要

 宮城県白石市から福島県伊達市にかけて、 損傷が発生した構造で復旧作業が行われていた。 調査2日目(2022年4月5日)には、東北新幹線の全線が4月14日に運行が再開されると発表された。

国見IC付近




新白石BL



宮城県仙台市から名取市の範囲では、宮城県白石市以南で確認されたような顕著な損傷は確認されず、

本地震での東北新幹線の被害 (3月18日-19日の調査(井上・植村))



- 2021年の被害と同様, 高架橋横梁の損傷は広範囲に分布.
- 2021年の地震では確認されなかった柱部の損傷が点在
- 2021年の地震よりも被害が大きく,多数の構造でコンクリートの剥落・鉄筋の露出が確認.

東北新幹線宮城県仙台市一名取市の被害


長町駅周辺

(新幹線: 南長町BL, 在来線: 長町駅南BL)

新幹線側の高架橋では被害は確認されず.

在来線側の高架橋でのみ, 柱部のコンクリートの剥落および 軽微な水平ひび割れを確認.







東北新幹線宮城県仙台市一名取市の被害

名取市(中元BL, 中川上BL, 下堀BV)

梁部・柱部ともに被害は確認されず.





新白石BL(白石蔵王駅北側)

2022年3月18日撮影 高架橋横梁に せん断ひび割れを確認



2022年4月4日撮影

補修等は 行われておらず









新白石BL(白石蔵王駅南側)

2022年3月18日撮影

高架橋横梁でコンクリートの剥落・ 鉄筋の露出を伴う 損傷を確認.

2022年4月4日撮影 復旧作業を確認.









大平BL (新幹線脱線地点北側)

2022年3月18日撮影 高架橋柱部で 軸方向鉄筋の座屈・

コンクリートの剥落を伴う損傷を確認.

2022年4月4日撮影 復旧作業を確認.











大平BL(新幹線脱線地点)

2022年3月18日撮影

高架橋横梁でコンクリートの剥落・ 鉄筋の露出を伴う 損傷を確認.





2022年4月4日撮影 復旧作業を確認。



大平BL (新幹線脱線地点南側)

2022年3月18日撮影

柱部で

軸方向鉄筋の座屈・

コンクリートの剥落を

伴う損傷を確認.



復旧作業を確認.












斉川BV(新幹線脱線地点南側)

2022年3月18日撮影 柱部で 軸方向鉄筋の座屈・ コンクリートの剥落を 伴う損傷を確認.

2022年4月4日撮影 復旧作業を確認.









国見IC付近

2022年3月18日撮影

柱部で

軸方向鉄筋の座屈・

コンクリートの剥落を

伴う損傷を確認.



JR東日本Webサイト (https://www.jreast.co.jp/press/ 2021/20220317_ho01.pdf)





2022年4月4日撮影

復旧作業を確認.





JR伊達駅~JR桑折駅

2022年3月18日撮影

柱部で

軸方向鉄筋の座屈・


コンクリートの剥落を

伴う損傷を確認.

2022年4月4日撮影 復旧作業を確認。











東北新幹線の調査まとめ



宮城県仙台市 (長町駅周辺) において, 在来線側の高架橋でのみ, 柱部のコンクリートの剥落および 軽微な水平ひび割れが発生。

● 宮城県名取市では梁部・柱部ともに被害は確認されず.

宮城県白石市から福島県伊達市にかけて, 損傷が発生した構造で復旧作業が行われていた。

